

OPTIROC

Optiroc OY Ab
Pronssitie 1
00441 Helsinki
Puh. +358-(0)9-50 37 55
Fax +358-(0)9-503 72 95

VETONIT KLINKERPLAADI VUUGISEGU VETONIT KLINKERISAUMA

Klinkerplaatide vuukide täitematerjal. Sideaine tsement.

VÄRVID

Vetonit klinkerplaadi vuugisegu värvid on: hall, valge ja pruun.

KASUTAMINE

Klinkerplaatpõrandate vuukimiseks sees ja väljas. Vuugi laius 3-12 mm. Vetonit klinkerplaadi vuugisegu suurim tera 0,6 mm. Heledate glasuurimata- ja mattplaatide vuukimiseks kasutatakse ainult valget ja halli vuugisegu.

TÄHELEPANU! Basseinid ja suurele koormusele määratud plaadipinnad vuugitakse Vetonit epoksüüdvuugitaittega! Vetonit klinkerplaadi vuugisegu ei soovitata kahhelplaatide vuukimiseks!

TEMPERATUURIREŽIIM

Töö ajal ja kahel järgneval päeval peab aluse, segu ja plaatide temperatuur olema üle +10°C.

SEGAMINE

Vuukimist alustatakse 2-3 ööpäeva möödumisel plaatimisest. Segamiseks kasutatakse ainult puhast vett vahekorras: 1 kg kuivsegule 0,18 l vett (umbes 1 osa vett 4 osale kuivsegule). Kasutada võimalikult sitket vuugisegu. Segatakse kaks korda trelli külge kinnitatud vispliga. Esimene segamine viiakse läbi vähema veega ja lastakse segul seista 10 minutit. Teist korda segatakse kergelt ja lisatakse ülejäänud vesi. Vuukimisega kasutusaeg on kuni 2 tundi vee lisamisest.

VUUKIMINE

Puhastamise lihtsustamiseks niisutatakse glasuurimata plaate enne vuukimist käsnaga. Vuugid peavad olema puhtad. Plaadikinnitussegu ei tohi ulatuda üle poole vuugisügavusest, ülejääk eemaldatakse. Vetonit klinkerplaadi vuugisegu kantakse diagonaalse pahtlilabida liigutusega üle vuukide, sellejärel tihendatakse segu vuukidesse, viimaste täitumiseni, ülejääk eemaldatakse sama töövahendiga. Sõltuvalt temperatuurist ja niiskusest lastakse vuukidel kuivada 15-30 minutit, mille järel pestakse niiske käsnaga. Samal ajal, vastavalt vajadusele, silutakse vuugivahed ümaraotsalise tikuga. Pestakse uuesti. Pesuvesi eemaldatakse hoolikalt vuugivahest, sest kuivades võib ta põhjustada vuugi värvi muutust. Vuugivahesid ei tohi liiga sügavaks vajutada.

Niiskuse kadumise järel puhastatakse plaadipinnad ja vuugivahed lõplikult puuvillase lapiga. Vuugivahed hoitakse niisketena 3 päeva jooksul.

PRAKTILISED NÕUANDED

Erinevatest kõvenemise tingimustest esineb vuugitaites väikesi värvi muutusi. Vee üledoseerimine nõrgendab vuukimisega. Tugevama vuugi ja ühtlasema värvi tagab sitkem segu. Puhastamist peale vuukimist viia läbi võimalikult vähese veega. Klinkerplaatide vuukimisejärgse märja puhastamisega tuleb oodata võimalikult kaua.

KULU JA TÖÖVAHENDID

Segu kulub 1-2 kg/m² sõltuvalt vuugi laiusest, plaadi suurusest ja paksusest. Töövahendina kasutatakse kummist pahtlilabidat, käsna plaatide puhastamiseks ja puuvillast lappi lõplikuks poleerimiseks. Pahtlilabidas pesta veega lohe peale kasutamist.

PAKEND JA SÄILITAMINE

Klinkersegu turustatakse 25 kg paberkohtides. Säilib kinnises pakendis ja kuivas ruumis 1 aasta.

OHUTUSTEHNKA

Hoida lastele kättesaamatus kohas! Segu sisaldab tsementi, mis on leeliseline. Kuivsegu sattumisel silma loputada kohe rohke külma veega.

Kõigi probleemidega soovitame pöörduda: ORTIROC AS

Peterburi tee 75

11415 Tallinn, Eesti

tel. +372 620 9510

faks +372 631 2633

www.optiroc.ee